

Sagsgang



Haderslev

- Forsyningen konstaterer fejlkoblinger og henvender sig til kommunen.
- Forsyningens ønske er at få håndhævet et forhold.
- Kommunen har en rolle i at vurdere/verificere, om der er belæg for at håndhæve forholdet.

- Erfaring har resulteret i, at kommunen differentierer i måden at håndtere de to overordnede problemstillinger:

Spildevand på regnvandsledningen

Regnvand på spildevandsledningen

Sagsgang – Regnvand på spildevandsledningen



Haderslev

Procedure: Påbud

- **Forsyningen kontakter kommunen.**

ofte sender de en liste over de ejendomme, de ønsker, der håndhæves på.

- **Kommunen besøger forsyningen og gennemgår tv-inspektionerne**

I fællesskab drøfter vi hver enkelt ejendom:

”Hvad og hvordan er beviserne tilvejebragt?”


”Er bevisbyrden entydig nok til at holde i retten?”

- **Forsyningen og kommunen bliver enige om, hvilke ejendomme der skal håndhæves på.**

- **Kommunen varsler og meddeler et påbud efter MBL § 30.**

Frist for efterkommelse: 3 måneder

Påbuddet



Haderslev

1. Få grundejer til at forstå problemstillingen


Gode råd til indholdet:

- a) Beskriv kloakeringsformen og formålet med den.
- b) Hvad er konstateret og hvordan?
- c) Bliv konkret med den pågældende ejendom.
- d) Vedlæg så vidt muligt dokumentation sammen med påbuddet.
- e) Husk kontaktoplysninger:

Kommunen: spørgsmål vedr. selve påbuddet.

Forsyningen: spørgsmål vedr. dokumentationen og det tekniske.

Påbuddet



Haderslev

2. Fastsat de vilkår det gør sig gældende i den konkrete sag

- a) Angivelse af § og frist for efterkommelse af påbuddet.
- b) Krav om at spildevandsledningen skal være tæt på egen grund.
- c) Krav til regnvandstilslutningen.
- d) Kloakmestererklæring / færdigmelding.

Håndhæver i tilslutningspligten eller tillader i nedsvivning?
(hvvis nedsvivning er muligt for ejendommen)?

Påbuddet



Haderslev

3. Beskriv mulige årsager til problemmet

Problemer med uvedkommende overfladevand i spildevandsledningen kan skyldes:

a) Spildevandsledningerne på grunden er utætte.

(høj grundvandsspejl, "flugt af regnvand mellem ledninger")

b) Utætte samlinger.

(mellem ledninger eller ledning og brønde)

c) Utæt lodsejerbrønd.

d) Intern fejlkobling af tagvand på spildevandsledningen.

Påbuddet



1. Få grundejeren til at forstå problemstillingen

a) Beskriv kloakeringsformen og formålet med den.

b) Hvad er konstateret og hvordan?

c) Bliv konkret med den pågældende ejendom.

Påbud om at udbedre kloakforholdene på ejendommen, beliggende Favstrupvej 130, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har ved brev af 29. juni 2012 varslet påbud om at udbedre kloakforholdene på din ejendom, beliggende Favstrupvej 130, 6100 Haderslev.

Din ejendom ligger i et område, hvor regnvand og spildevand er adskilt på din grund. Separatkloakeret område).

Husspildevandet ledes til forsyningens spildevandsledning og tag- og overfladevand ledes enten til forsyningens regnvandsledning eller nedsvives på grundten.

Hvis et sådant spildevandsystem skal fungere efter sin hensigt, så kræves det, at der ikke løber spildevand i regnvandsledningen eller regnvand i spildevandsledningen.

Provås (Haderslev Forsyning) har gennem en periode haft driftproblemer med deres pumpstationer. Provås har derfor undersøgt årsagen til problemerne.

Ved en tv-inspektion af forsyningens spildevandsledning har det vist sig, at flere ejendomme i området leder tagvand og/eller overfladevand til spildevandskloakken. Provås har sammen med kommunen konstateret, at der uledes tagvand og/eller overfladevand fra din ejendom til forsyningens spildevandsledning. Dette belaster unødig forsyningens pumpestationer og renseanlægget og er uhensigtsmæssigt. Du skal kontakte en autoriseret kloakkemester, som skal gennemgå din ejendoms kloaksystem og udbedre fejlen i spildevandsledningen.

Dine bemærkninger til det varslede påbud

Haderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger i varslingsperioden, der har ændret på Kommunens beslutning om at meddele det varslede påbud.

Haderslev Kommune meddelede således følgende påbud:

(fortsættes på næste side)

Påbuddet



Hadderslev

Påbud

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30 skal ejendommen, beliggende «Ejendomsbijgennéh», «PostnrPostdistrik» (matri. nr. «matrikelnr» «Ejerlav»), udbedre Kloakforholdene på egen grund.

Påbuddet meddeles med følgende vilkår:


- 2. Fastsat de vilkår det gør sig gældende i den konkrete sag**
- a) Angivelse af § og frist for efterkommelse af påbuddet.
- b) Krav til spildevand - skal være tæt på egen grund.
- c) Krav til regnvand.
- d) Kloakkemesterklæring / færdigmelding.

3. Beskriv mulige årsager til problemmet

Problemer med uvedkommende overfladevand i spildevandsledningen kan skyldes...

- Årsager til uvedkommende vand i spildevandsledningen**
Problemer med regnvand i spildevandsledningen kan blandt andet skyldes...
1. at spildevandsledningen er utæt og trænger til at blive udskiftet eller udbedret.
 2. at der ved en fejl er tilsluttet regnvandsledninger eller omfangsdræn på ejendommens spildevandsledning.
 3. at der er utætte brønde eller samlinger mellem ledninger og brønde.
 4. at det er en kombination af punkterne 1, 2 og 3.
- Bemerk: Markdræn må ikke tilsluttes et spildevandsystem. Hvis et markdræn er tilsluttet en spildevandsledning eller regnvandsledning, der afleder til forsyningens aflossingsystem, så skal markdrænet frakobles, og ejer må finde en alternativ afledningsmulighed.

Påbudet



Haderslev



4. Manglende efterkommelse af påbud

- Kommunen indskærper det ulovlige forhold

MBL § 69 stk.1: Frist i indskærpelse: 3 måneder.

- Politianmeldelse

- Bødepåstand fastsættes til det samme som for "traditionelle" påbud om separatloakering på egen grund.